

Приложение № 2  
к «Порядку проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз  
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Утвержден приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» от «12» октября 2012 г. №\_331\_)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ**

Юридический адрес РОССИЯ, 614600, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Телефон: 2215763, факс: 2215349  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центральный филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/с 20566U23700)  
Р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь  
Код по ОКПО 75507248

Утверждаю:  
Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Гайнетдинов Х.И.  
(Подпись. Ф.И.О )

«20» февраля 2013 г.

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19**

о соответствии (несоответствии) санитарным правилам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ,  
услуг

г. Кунгур

Составлено: 20.02.2013 г.

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается для осуществления образовательной деятельности по программам основного общего и среднего (полного) образования.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
3. Юридический и почтовый адрес заявителя: 617600, Пермский край, с. Усть-Кишерт, ул. Советская, 17
4. Представленные документы:
  - заявления о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в целях лицензирования № 78 от 28.01.2013 г. (копия);
  - Устав (копия).
5. Материалы представлены при сопроводительном письме: заявление о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, входящий № 78 от 28.01.2013 г.
6. При рассмотрении материалов установлено (текст экспертизы):  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», утверждённого начальником управления образования администрации Кишертского муниципального района Пермского края 30.04.2008 г., изменений

в Устав, утверждённого приказом Управления муниципальными учреждениями № СЭД-01-05-7 от 17.01.2012 г. Сокращённое наименование МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» является муниципальным, гражданским, светским образовательным учреждением и действует в соответствии Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Пермского края и местного самоуправления Кишертского муниципального района (в пределах их компетенции), настоящим Уставом и локальными актами Школы.

Функции Учредителя учреждения выполняет Управление муниципальными учреждениями администрации Кишертского муниципального района Пермского края. Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ основного общего и среднего (полного) образования на основе принципа приемственности.

Лицензия на образовательную деятельность № 248219 с регистрационным номером 4001 от 04 мая 2008 г. по 05.05.2013 г.

МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» размещена в 2-х этажном деревянном здании. Здание нетиповое, построено в 1904-1906 г. По техническому паспорту домовладения № 17, составленного 7 марта 2001 г. физический износ здания составил 66%, используется по назначению. Здание МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» передано в оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права серии 59 ББ № 761751 от 10 сентября 2010 г.).

Капитальный ремонт здания не проводился. В течение 2011-2012 года проводились следующие ремонтные работы:

- проведено ограждение территории;
- проведена замена электроламп;
- установлена система АПС с выводом на пульт;
- проведена покраска полов на 1 этаже

Количество обучающихся - 57 человек.

Наполняемость по классам представлена в таблице:

Классы	Количество учащихся
10	14
11 (заочный)	11
11	14
12	18
Всего	57

Здание образовательного учреждения размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов гаражей, автостоянок и иных объектов, через территорию общеобразовательного учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

Участок Общеобразовательное учреждение имеет самостоятельный земельный участок, площадью 854 м<sup>2</sup>, передан школе в постоянное бессрочное пользование, свидетельство 59 БГ 321185 от 27.02.2012 г.

Территория участка частично ограждена забором высотой 1,5 метра. Участок не зонирован, т.к. непосредственно примыкает к территории средней школы, возможно использование территории средней школы, что не противоречит требованиям п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Хозяйственной зоны нет, площадки под мусоросборник нет, в холодном складе имеется мусоросборник (пакеты), вывозят и вывозят транспортом школы (самовывоз), что соответствует требованиям п. 3.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Въезды и входы на территорию, имеют твёрдое гравийное покрытие, что соответствует требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Участок имеет наружное освещение, что соответствует требованиям п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Школа имеет следующий набор помещений: кабинеты: 3 учебных класса, санитарные узлы, размещённые на 1 этаже здания, гардероб, техническое помещение, кабинет директора и учительская, кладовые, электростанция. В составе учебных помещений нет кабинетов химии, биологии, физики, спортивного зала, кабинета информатики.

При кабинете сельскохозяйственных машин имеется лаборантская, что соответствует требованиям п.4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вход в здание школы оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Гардероб на 1 этаже (вход через учебный класс), оснащен вешалками для одежды, нет ячеек для обуви, что не соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Обучение организовано по классной системе, что соответствует требованиям п. 4.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Площадь кабинетов на 1 учащегося составляет 5,1- 2,7 м<sup>2</sup> на 1 учащегося, что соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В здании нет медицинского кабинета, договор на медицинское обслуживание детей заключён с МБМУ «Кишертская центральная районная больница» от 11.01.2013 г., что соответствует требованиям п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Туалеты размещены на 1 этаже здания, установлено 5 унитазов, оборудованных в кабины с дверями, 2 умывальные раковины. Туалеты не отдельные для юношей и девушек, что не соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество унитазов 1 на 19 человек, 1 умывальная раковина на 28 человек, количество санитарно-технических приборов достаточное, что соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для персонала выделен отдельный санузел, что соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для обучающихся 2 и 3 ступеней обучения не организована комната личной гигиены для девочек с установкой биде, унитаза и умывальной раковины, девочки не обучаются.

Для хранения уборочного инвентаря выделено помещение, не оборудовано поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды, что не соответствует требованиям п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В санитарных узлах рядом с умывальными раковинами установлены бумажные полотенца, нет педальных вёдер, держателей для туалетной бумаги, что не соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных кабинетах, учительской и в туалетах установлены умывальники, что соответствует требованиям п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

При входе в школы с наружной стороны здания имеются на стенах глубокие трещины, в помещениях учебных классах, коридорах и рекреации на 2 этаже по потолку и стенам имеются трещины, стены и потолки негладкие, не допускают проведение влажной уборки и дезинфекции, что не соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Отделка помещений. Отделка стен туалетов предусмотрена пластиковыми панелями, допускающих проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Полы в учебных помещениях деревянные, с дефектами: щели и механические

повреждения, что не соответствует требованиям п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.

На отделочные материалы имеются документы, удостоверяющие их качество и безопасность, что соответствует требованиям п. 4.31 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Помещения и оборудование. В учебных классах используются 2-х местные ученические столы, расставленные в 2-3 ряда, мебель нерегулируемая по высоте. Цветовая маркировка мебели не проведена, что не соответствует требованиям п. 5.1, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов хорошо очищающихся влажной губкой, зелёного цвета, что соответствует требованиям п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Воздушно-тепловой режим.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системами централизованного отопления, что соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Отопление от электростанции школы. В качестве отопительных приборов применяются чугунные радиаторы. Имеется акт проверки готовности к приёму тепловой энергии в осенне-зимний период на 2012-2013 г. от 26.07.2012 г., выданный ООО «Кишертская МТС». Отопительные приборы ограждены съёмными деревянными решетками, что соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция естественная, через форточки. Оконные рамы оборудованы форточками, возможность проветривания помещений имеется, что соответствует требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Температура воздуха в учебных помещениях в пределах 22,5-23,1<sup>0</sup>С, относительная влажность воздуха менее 40-60%, составляет 16,1-17,9%, что не соответствует требованиям п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, протокол лабораторных испытаний № 174 лфф от 4.02.2013 г., выдан Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (прилагается).

Освещение. Все учебные помещения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 7.1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. В учебном помещении сельскохозяйственных машин, на 1 этаже боковое правостороннее освещение, что не соответствует требованиям п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами, установлены жалюзи, что соответствует требованиям п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

В учебных помещениях освещение представлено люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. Уровни искусственной освещенности в учебных классах не соответствуют гигиеническим требованиям, что не соответствует требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, протокол лабораторных испытаний № 173 лфф от 4.02.2013 г., выдан Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (прилагается).

Классные доски оборудованы местным освещением, софитами, расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и в сторону класса перед доской на 0.6 м, что соответствует требованиям п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных помещений использованы отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность: потолок побелен на стенах панели светлых тонов, мебель в кабинетах установлена цвета дерева, окна и двери с внутренней стороны белого цвета, классные доски зелёного цвета, что соответствует требованиям п.7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Неисправные, перегоревшие электролампы вывозят по договору с ООО «УльтраКом» от 23.06.2009 г., что соответствует требованиям п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Водоснабжение и канализация. Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, канализацией, водостоками, что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Водоснабжение школы централизованное от поселковых сетей. Горячее водоснабжение автономное, установлен

водонагреватель «Аристон» на 100 л/ч в технической комнате и умывальной в туалете с разводкой по сети.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены умывальные раковины в учебных кабинетах, учительской, туалетах, что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Общеобразовательное учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого назначения, протокол лабораторных испытаний № 641 сэо от 07.02.2013 г., выдан Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (прилагается), что соответствует требованиям п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09).

Питьевой режим организован бутилированной водой, бутылка установлена в методическом кабинете, имеется дозатор, одноразовые стаканы и ёмкость для сбора использованных одноразовых стаканов, что соответствует требованиям п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08).

Канализация центральная, со сбросом стоков в накопитель, с последующим вывозом по договору № 19 от 1 августа 2012 г. с Кишертским МУП «Теплоэнерго», что соответствует требованиям п. 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Плановые мероприятия по контролю не проводились.

В ходе экспертизы были проведены обследования (исследования, испытания): обследование (перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены): обследование, исследования воды, микроклимата и искусственной освещённости

Материалы обследований (исследований, испытаний) прилагаются:

1. Протокол (Акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 20.02.2013 г.
2. Протокол лабораторных испытаний № 641 сэо от 07.02.2013 г.
3. Протокол лабораторных испытаний № 174 лфф от 04.02.2013 г.
4. Протокол лабораторных испытаний № 173 лфф от 04.02.2013 г.

### **ВЫВОДЫ:**

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным Законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по программам: основного общего и среднего (полного) образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», по адресу: 617600, Пермский край, с. Усть-Кишерт, ул. Советская, 17

#### **Не соответствуют требованиям:**

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях:

1. п. 4.5 Вход в гардероб через учебный класс, нет ячеек для обуви.
2. п. 4.25 Туалеты не отдельные для юношей и девушек.
3. п. 4.25 В санитарных узлах нет педальных вёдер, держателей для туалетной бумаги.
4. п. 4.28 При входе в школы с наружной стороны здания имеются на стенах глубокие трещины, в помещениях учебных классов, коридорах и рекреации на 2 этаже по потолку и стенам

имеются трещины, стены и потолки негладкие, не допускают проведение влажной уборки и дезинфекции.

✓ 5. п. 4.29 Полы в учебных помещениях деревянные, с дефектами: щели и механические повреждения.

6. п. 5.1, 5.4 Цветовая маркировка мебели не проведена.

7. п. 6.4 Относительная влажность воздуха в помещениях менее 40-60%, составляет 16,1-17,9%.

8. п. 7.1.3 В учебном помещении сельскохозяйственных машин, на 1 этаже, боковое правостороннее освещение.

9. п. 7.2.4 Уровни искусственной освещенности в учебных классах не соответствуют гигиеническим требованиям.

Соответствует требованиям:

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09).

Эксперт: заведующая отделением  
санитарно-эпидемиологического отдела  
должность                                      подпись

  
Ф.И.О

Ильина Т.И.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.